


Adaptation du relais de démarreur HY71602 A la place du HY22004

Suite à un changement de modèle du relais de démarreur, il faut peut-être modifier le câblage.

Si le câblage sur votre véhicule est comme indiqué sur la photo ci-dessous (ancien montage) :



Veillez modifier le câblage comme indiqué sur la photo ci-dessous (nouveau montage) :



Si nécessaire, remplacer les cosses œillet diamètre 5 par des cosses de diamètre 6 sur les câbles de puissance.